


ES

XPhoenix

MANUAL DE USUARIO

REBBLE



Phoenix Technologies le agradece la compra de su nuevo ratón inalámbrico REBBLE. Le deseamos que lo disfrute tanto como nosotros lo hacemos. Este manual le ayudará a familiarizarse con las características y el funcionamiento de su nuevo dispositivo. Este manual le ayudará a comprender el producto de una manera segura y satisfactoria al máximo sus prestaciones.

Contenido del embalaje

- 1 Ratón inalámbrico REBBLE
- 1 Manual de usuario
- 1 Cable de carga USB tipo C
- 1 Recargador USB para conexión

Características

- Bluetooth 5.2 (compatible con versiones anteriores de Bluetooth)
- Sensor óptico
- Conexión Dual: Bluetooth en el modo de reposo y 2,4GHz
- Batería de litio recargable
- 2000 DPI
- Puerto de carga USB tipo C
- 3 botones
- Sensibilidad variable: 100 / 200 / 400 DPI
- Compatible con Windows / macOS / Linux
- Made in China, certificado de conformidad CE, RoHS, FCC, etc.

Cargar la batería

Para cargar la batería, simplemente conecte el cable USB Type-C al ratón y al mismo tiempo a un puerto USB disponible de su ordenador o cargador. Cuando el ratón se haya cargado, el indicador luminoso de la batería se apagará y el ratón quedará listo para su uso. Para desconectar la batería, simplemente desconecte el cable de carga USB del puerto de carga del ratón. Para desconectar la batería, simplemente desconecte el cable de carga USB del puerto de carga del ratón. Para desconectar la batería, simplemente desconecte el cable de carga USB del puerto de carga del ratón.

Conexión al ordenador

Una vez que el dispositivo se haya conectado al ordenador, se iniciará automáticamente el proceso de configuración. El dispositivo se conectará automáticamente al ordenador y quedará listo para su uso.

Conexión Bluetooth

Para conectar el dispositivo al ordenador a través de Bluetooth, asegúrese de que el dispositivo esté encendido y en modo de reposo. Después de unos segundos, el dispositivo se conectará automáticamente al ordenador y quedará listo para su uso.

Conexión por cable

Para conectar el dispositivo al ordenador a través de cable, simplemente conecte el cable de carga USB del ratón a un puerto USB disponible de su ordenador. El dispositivo se conectará automáticamente al ordenador y quedará listo para su uso.

Cambio de sensibilidad

Para ajustar la sensibilidad del ratón en niveles diferentes (100 DPI, 200 DPI o 400 DPI), simplemente presione el botón de configuración del ratón. El indicador luminoso de la batería se apagará y el ratón quedará listo para su uso.

Conexión de la batería

Para cargar la batería, simplemente conecte el cable USB Type-C al ratón y al mismo tiempo a un puerto USB disponible de su ordenador o cargador. Cuando el ratón se haya cargado, el indicador luminoso de la batería se apagará y el ratón quedará listo para su uso.

Declaración de conformidad

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva RoHS (2002/95/CE) y la Directiva REACH (2002/618/CE). El fabricante garantiza que el producto no contiene sustancias peligrosas en cantidades superiores a las permitidas por la legislación de la UE.

Garantía

Phoenix Technologies garantiza que el producto cumple con los requisitos de la Directiva RoHS (2002/95/CE) y la Directiva REACH (2002/618/CE). El fabricante garantiza que el producto no contiene sustancias peligrosas en cantidades superiores a las permitidas por la legislación de la UE.

Condiciones

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva RoHS (2002/95/CE) y la Directiva REACH (2002/618/CE). El fabricante garantiza que el producto no contiene sustancias peligrosas en cantidades superiores a las permitidas por la legislación de la UE.

Garantía

Phoenix Technologies garantiza que el producto cumple con los requisitos de la Directiva RoHS (2002/95/CE) y la Directiva REACH (2002/618/CE). El fabricante garantiza que el producto no contiene sustancias peligrosas en cantidades superiores a las permitidas por la legislación de la UE.

XPhoenix

REBBLE

Imported by PhoenixTech

PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN S.L. S.A. OF B1010111
Phoenix Technologies España, S.L. C/ La Cruz de Haza, 11815 Dajama,
Granada, Spain

Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.com

DECLARACIÓN DE EUROPIA / DECLARATION IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA / MADE IN CHINA

CE FC RoHS




EN

XPhoenix

USER MANUAL

REBBLE



Phoenix Technologies thanks you for purchasing your new REBBLE wireless mouse. We hope you will find it useful and enjoyable to use. This user guide is intended to give you a better understanding of your Phoenix wireless mouse and to help you get the most out of it. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Packaging content

- 1 REBBLE wireless mouse
- 1 User manual
- 1 USB charging cable
- 1 USB receiver for connection 2.4GHz

Characteristics

- Bluetooth 5.2 (compatible with previous versions of Bluetooth)
- Optical sensor
- Dual connection: Bluetooth and 2.4GHz wireless
- Rechargeable battery
- 2000 DPI
- Charging port: USB type C
- 3 buttons
- Sensitivity variable: 100 / 200 / 400 DPI
- Compatible with Windows / macOS / Linux
- Made in China, certified of conformity CE, RoHS, FCC, etc.

Charge the battery

To charge the battery, simply connect the USB Type-C cable to the mouse and the other end to a compatible USB port on your computer or charger. When the mouse is charging, the indicator light will turn on, and will turn off when the battery is fully charged. To disconnect the battery, simply disconnect the USB Type-C cable from the mouse. To disconnect the battery, simply disconnect the USB Type-C cable from the mouse.

Computer connection

Once the mouse is connected to the computer, it will be automatically recognized and ready for use. The mouse will be connected to the computer and ready for use.

Bluetooth connection

To connect the mouse to the computer via Bluetooth, make sure the mouse is turned on and in pairing mode. Then, on the computer, go to the Bluetooth settings and pair the mouse. The mouse will be connected to the computer and ready for use.

Cable connection

To connect the mouse to the computer via cable, simply connect the USB Type-C cable to the mouse and the other end to a compatible USB port on your computer. The mouse will be connected to the computer and ready for use.

Sensitivity change

To adjust the mouse sensitivity to 3 different levels (100 DPI, 200 DPI or 400 DPI), simply press the mouse button. The indicator light will turn on and will turn off when the mouse is fully charged.

Battery connection

To charge the battery, simply connect the USB Type-C cable to the mouse and the other end to a compatible USB port on your computer or charger. When the mouse is charging, the indicator light will turn on, and will turn off when the battery is fully charged.

Declaration of conformity

This product complies with the requirements of the RoHS Directive (2002/95/EC) and the REACH Directive (2002/618/EC). The manufacturer guarantees that the product does not contain hazardous substances in quantities exceeding those permitted by EU legislation.

Warranty

Phoenix Technologies guarantees that the product complies with the requirements of the RoHS Directive (2002/95/EC) and the REACH Directive (2002/618/EC). The manufacturer guarantees that the product does not contain hazardous substances in quantities exceeding those permitted by EU legislation.

Conditions

This product complies with the requirements of the RoHS Directive (2002/95/EC) and the REACH Directive (2002/618/EC). The manufacturer guarantees that the product does not contain hazardous substances in quantities exceeding those permitted by EU legislation.

Warranty card

Phoenix Technologies guarantees that the product complies with the requirements of the RoHS Directive (2002/95/EC) and the REACH Directive (2002/618/EC). The manufacturer guarantees that the product does not contain hazardous substances in quantities exceeding those permitted by EU legislation.

XPhoenix

REBBLE

Imported by PhoenixTech

PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN S.L. S.A. OF B1010111
Phoenix Technologies España, S.L. C/ La Cruz de Haza, 11815 Dajama,
Granada, Spain

Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.com

DECLARACIÓN DE EUROPIA / DECLARATION IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA / MADE IN CHINA

CE FC RoHS




FR

XPhoenix

MANUEL DE L'UTILISATEUR

REBBLE



Phoenix Technologies vous remercie d'avoir acheté votre nouveau souris sans fil REBBLE. Nous espérons que vous en profiterez pleinement. Ce guide de l'utilisateur est destiné à vous donner une meilleure compréhension de votre souris sans fil Phoenix et à vous aider à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce manuel et le garder précieusement pour référence future.

Contenu de l'emballage

- 1 Souris sans fil REBBLE
- 1 Manuel de l'utilisateur
- 1 Câble de charge USB Type-C
- 1 Récepteur USB pour connexion 2.4GHz

Caractéristiques

- Bluetooth 5.2 (compatible avec Bluetooth antérieurs)
- Capteur optique
- Double connexion: Bluetooth et sans fil 2.4GHz
- Batterie rechargeable
- 2000 DPI
- Port de charge: USB type C
- 3 boutons
- Sensibilité variable: 100 / 200 / 400 DPI
- Compatible avec Windows / macOS / Linux
- Made in China, certificat de conformité CE, RoHS, FCC, etc.

Charge la batterie

Pour charger la batterie, connectez simplement le câble USB Type-C à la souris et l'autre bout à un port USB compatible de votre ordinateur ou chargeur. Lorsque la souris est chargée, l'indicateur lumineux de la batterie s'allume et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Pour déconnecter la batterie, déconnectez simplement le câble USB Type-C de la souris. Pour déconnecter la batterie, déconnectez simplement le câble USB Type-C de la souris.

Connexion informatique

Une fois que la souris est connectée à l'ordinateur, elle sera automatiquement reconnue et prête à l'emploi. La souris sera connectée à l'ordinateur et prête à l'emploi.

Connexion Bluetooth

Pour connecter la souris à l'ordinateur via Bluetooth, assurez-vous que la souris est allumée et en mode de recherche. Ensuite, sur l'ordinateur, allez dans les paramètres Bluetooth et associez la souris. La souris sera connectée à l'ordinateur et prête à l'emploi.

Connexion par câble

Pour connecter la souris à l'ordinateur via câble, connectez simplement le câble USB Type-C de la souris à un port USB compatible de votre ordinateur. La souris sera connectée à l'ordinateur et prête à l'emploi.

Changement de sensibilité

Pour ajuster la sensibilité de la souris sur 3 niveaux différents (100 DPI, 200 DPI ou 400 DPI), appuyez simplement sur le bouton de configuration de la souris. L'indicateur lumineux de la batterie s'allume et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Connexion de la batterie

Pour charger la batterie, connectez simplement le câble USB Type-C à la souris et l'autre bout à un port USB compatible de votre ordinateur ou chargeur. Lorsque la souris est chargée, l'indicateur lumineux de la batterie s'allume et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de la directive RoHS (2002/95/CE) et de la directive REACH (2002/618/CE). Le fabricant garantit que le produit ne contient pas de substances dangereuses en quantités supérieures à celles autorisées par la législation de l'UE.

Garantie

Phoenix Technologies garantit que le produit est conforme aux exigences de la directive RoHS (2002/95/CE) et de la directive REACH (2002/618/CE). Le fabricant garantit que le produit ne contient pas de substances dangereuses en quantités supérieures à celles autorisées par la législation de l'UE.

Termes

Cette garantie couvre votre produit Phoenix Technologies pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Les défauts de fabrication ou de matériaux sont couverts. Cette garantie est limitée par les conditions de garantie et les exclusions de garantie.

Carte de garantie

Phoenix Technologies garantit que le produit est conforme aux exigences de la directive RoHS (2002/95/CE) et de la directive REACH (2002/618/CE). Le fabricant garantit que le produit ne contient pas de substances dangereuses en quantités supérieures à celles autorisées par la législation de l'UE.

XPhoenix

REBBLE

Imported by PhoenixTech

PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN S.L. S.A. OF B1010111
Phoenix Technologies España, S.L. C/ La Cruz de Haza, 11815 Dajama,
Granada, Spain

Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.com

DECLARACIÓN DE EUROPIA / DECLARATION IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA / MADE IN CHINA

CE FC RoHS




IT

XPhoenix

MANUALE D'ISTRUZIONI

REBBLE



Phoenix Technologies ti ringrazia per aver acquistato il tuo nuovo mouse wireless REBBLE. Speriamo che ti sia utile e ti aiuti a sfruttare al meglio le sue prestazioni. Questo manuale dell'utente è destinato a darti una migliore comprensione del tuo mouse wireless Phoenix e a darti consigli su come utilizzarlo al meglio. Ti consigliamo di leggere attentamente questo manuale e di tenerlo a portata di mano in caso di bisogno di ulteriori informazioni.

Contenuto dell'imballaggio

- 1 Mouse wireless REBBLE
- 1 Manuale dell'utente
- 1 Cable de carga USB tipo C
- 1 Recargador USB para conexión 2.4GHz

Caratteristiche

- Bluetooth 5.2 (compatibile con Bluetooth)
- Sensor óptico
- Doble conexión: Bluetooth y inalámbrico 2.4GHz
- Batería recargable
- 2000 DPI
- Puerto de carga: USB tipo C
- 3 botones
- Sensibilidad variable: 100 / 200 / 400 DPI
- Compatible con Windows / macOS / Linux
- Made in China, certificado de conformidad CE, RoHS, FCC, etc.

Cargando la batería

Para cargar la batería, simplemente conecte el cable USB Type-C al mouse y el otro extremo a un puerto USB compatible de su computadora o cargador. Cuando el mouse se haya cargado, el indicador luminoso de la batería se encenderá y se apagará cuando la batería esté completamente cargada. Para desconectar la batería, simplemente desconecte el cable USB Type-C del mouse. Para desconectar la batería, simplemente desconecte el cable USB Type-C del mouse.

Connessione al computer

Una volta che il mouse è collegato al computer, verrà automaticamente riconosciuto e pronto all'uso. Il mouse sarà collegato al computer e pronto all'uso.

Connessione Bluetooth

Per collegare il mouse al computer via Bluetooth, assicurati che il mouse sia acceso e in modalità di ricerca. Quindi, sul computer, vai nelle impostazioni Bluetooth e collega il mouse. Il mouse sarà collegato al computer e pronto all'uso.

Connessione via cavo

Per collegare il mouse al computer via cavo, collega semplicemente il cavo USB Type-C del mouse a una porta USB compatibile del tuo computer. Il mouse sarà collegato al computer e pronto all'uso.

Cambiamento di sensibilità

Per regolare la sensibilità del mouse su 3 diversi livelli (100 DPI, 200 DPI o 400 DPI), premi il pulsante di configurazione del mouse. L'indicatore luminoso di carica si accende e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Connessione della batteria

Per caricare la batteria, collega semplicemente il cavo USB Type-C al mouse e l'altro capo a una porta USB compatibile del tuo computer o caricabatterie. Quando il mouse è caricato, l'indicatore luminoso di carica si accende e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva RoHS (2002/95/CE) e della direttiva REACH (2002/618/CE). Il produttore garantisce che il prodotto non contiene sostanze pericolose in quantità superiori a quelle consentite dalla legislazione dell'UE.

Garanzia

Phoenix Technologies garantisce che il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva RoHS (2002/95/CE) e della direttiva REACH (2002/618/CE). Il produttore garantisce che il prodotto non contiene sostanze pericolose in quantità superiori a quelle consentite dalla legislazione dell'UE.

Termini

Questa garanzia copre il prodotto Phoenix Technologies per un periodo di dodici (12) mesi a partire dalla data di acquisto. I difetti di fabbrica o di materiali sono coperti. Questa garanzia è limitata dalle condizioni di garanzia e dalle esclusioni di garanzia.

Certificato di garanzia

Phoenix Technologies garantisce che il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva RoHS (2002/95/CE) e della direttiva REACH (2002/618/CE). Il produttore garantisce che il prodotto non contiene sostanze pericolose in quantità superiori a quelle consentite dalla legislazione dell'UE.

XPhoenix

REBBLE

Imported by PhoenixTech

PHOENIX TECHNOLOGIES SPAIN S.L. S.A. OF B1010111
Phoenix Technologies España, S.L. C/ La Cruz de Haza, 11815 Dajama,
Granada, Spain

Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.com

DECLARACIÓN DE EUROPIA / DECLARATION IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA / MADE IN CHINA

CE FC RoHS

